

Vs. rif.:
Ns. rif.: **OUT-20-00889-E**
Li, **08.05.2020**

Spett.le **COMUNE DI MINORI**
Provincia di Salerno

c.a. **Ufficio Tecnico**

Oggetto: Gestione e manutenzione dell'impianto di sollevamento condotta sottomarina e dell'impianto di depurazione comunale in loc. "Grotta" - Situazione impiantistica post-allagamento

Facendo seguito alla ns. comunicazione rif. OUT-20-00865 del 05/05/2020 si vuole relazionare rispetto alla situazione impiantistica postuma all'allagamento del locale tecnico compressori e quadri elettrici del giorno 05/05/2020.

Si vuole segnalare che la scrivente ha ripristinato il funzionamento di uno dei due compressori relativi alla fase ossidativa il quale dovrà però essere oggetto di ulteriori verifiche nei giorni prossimi al fine di testarne l'affidabilità; la seconda macchina è invece danneggiata e pertanto si provvederà allo smontaggio e trasporto c/o officina specializzata ove si potranno condurre verifiche approfondite atte a valutare la riparabilità o meno dell'apparecchiatura.

In secondo luogo si è riscontrato il guasto della pompa di spurgo dei fanghi n°1 e della pompa di carico dell'ispessitore; per prima se ne propone la sostituzione con una spesa preventivata di **€ 600,00 oltre iva** per le operazioni di fornitura e posa in opera; per l'elettropompa di carico dell'ispessitore se ne vuole valutare la riparabilità pertanto anch'essa sarà trasportata in officina.

Seguirà nostra corrispondenza in merito.

Distinti Saluti

Ufficio Conduzione
e Manutenzione

geom. *Giulio Martinelli*